



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图




DESICCANT



PE BAG

No:1




INNER BOX

No:2




Notes:

- 1. INNER BOX SIZE: 215X175X150mm
- 2. SHIPPING CARTON SIZE: 370X230X175mm



No:4

LABEL



No:3

SHIPPING CARTON

Poles	Pcs /Bag	Bag/Inner Box	Inner Box /Shipping Carton	Quantity (PCS)
1*10	1000	10	2	20K

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
2020/08/08	B		更新图框	Xue	Robing

一般公差
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10
X° ±0.2°
视角



东莞市思索连接器有限公司

SWB CONNECTORS CO.,LTD


核准	审查	制作	日期
		sylvania	2016/01/20

料号: 1271WV-10H-9TV01				
名称: 1.27mm WAFER Package				
单位	比例	页次	版本	供应商编号
mm	1:1	1/1	B	A-106

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图




产品




干燥剂

步骤一



PE Bag


Inner Carton



步骤三

透明胶


内箱标签



步骤四


Middle Carton

中箱标签




步骤五

Outer Carton



步骤六

外箱标签



步骤七

包装说明:

- 步骤1: 将检验好之产品依包装数量装入PE袋中,并放入一包干燥剂,并将PE袋封好.贴上标签.
- 步骤2: 将装好产品的PE袋依包装数量,装入小盒(4袋/盒)并用透明胶四周封好.
- 步骤3: 将装好产品且贴好标签的PE袋装入内箱并用透明胶四周封好,贴上标签.
- 步骤4: 将装好产品的内箱套入中箱(一中箱装四内箱).
- 步骤5: 将装好产品的中箱用透明胶四周封好,贴上标签.
- 步骤6: 将装好产品的中箱套入外箱(一外箱装两中箱)
- 步骤7: 用透明胶把外箱封好并在外箱上贴上标签,再用包扎带包扎好.

Part No.	PIN	PE Bag	Inner Carton		Middle Carton		Outer Carton		Total
		PCS/PE	BAG/Inner Carton	SIZE (MM)	Inner Carton/Middle Carton	SIZE (MM)	Middle Carton/Outer Carton	SIZE (MM)	
1271WR-XXA-6TV01	04	5000	4	230x180x60	4	250x195x275	2	415x275x305	160,000

一般公差	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X°	±0.2°



东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

料号: 1271WR-XXA-6TV01

名称: 1.27mm Pin Header Style Connectors

核准 审查 制作 日期

单位	比例	页次	版本	供应商编号
MM	1:1	1/1	A	A-213

日期	版次旧	版次新	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
----	-----	-----	------	--------	-----	----




视角

Mali 2019/12/3


1 RoHS

2 本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

3 包装图



98PCS/条






- 一.
- 1.将成品的一端对准管口，放入胶管中；待装够成品数量98PCS后用胶塞将管的两端封好。
 - 2.将装好成品的胶管，每20条为一扎,用PE膜封好每扎胶管两端,用PE带装好，并放入干燥剂1PCS，贴上出货标签。
 - 3.每扎20条，每箱12扎。98*20*12=23520PCS/箱（如图）

- 二.
- 1.将装好成品放入纸箱中
 - 2.将剩余空间用缓冲材料填满。
 - 3.确认数量并封好外箱。
 - 4.外箱侧贴标签，字体为宋体，如图所示。

三.
包装材料：
胶管：635*13.8*4.2MM
外箱：660*208*150MM
PE袋：730MM*90MM*0.12MM

- 备注（REMARE）
- 1.外箱需贴标签，注明数量与实际所装数量一致。
 - 2.箱子不得有破损，用胶带封好，切不可重压。
 - 3.若有未装满之零数必须以缓冲材料塞满。



PIN	每支管数量 PCS/管	每把装的数量 支/把	每把管数量 PCS/把	每箱装的数量 把/箱	每箱产品数量 PCS/箱
05	98	20	1960	12	23520

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X° ±0.2°
视角

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

核准 审查 制作 日期

Mali 2019/12/20

料号：1271FV-XX-LPV01-01

名称：
1.27mm Female connectors


单位	比例	页次	版本	供应商编号
mm	1:1	1/1	A	A-213

RoHS


本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图


PE袋




干燥剂




15袋/小箱



2小箱



封箱胶



出货标签

- 一.
1. 将成品PE袋中, 待装够成品数量后(具体数量见下表), 放入1PCS干燥剂, 然后用封口机封口, 贴上出货标签.
 2. 将15袋成品放入小纸箱内, 放入完毕, 用封口胶封上.
 3. 每个外箱放2小箱, 放入完毕, 用封口胶封上, 贴标签.

- 二.
1. 将装好成品放入纸箱中
 2. 将剩余空间用缓冲材料填满.
 3. 确认数量并封好外箱.
 4. 外箱侧贴标签, 字体为宋体, 如图所示.

三.
包装材料:
小箱: 270*200*165MM
中箱: 425*290*190MM
PE袋: 220*180*0.09MM

- 备注 (REMARK)
1. 外箱需贴标签, 注明数量与实际所装数量一致.
 2. 箱子不得有破损, 用胶带封好, 切不可重压.
 3. 若有未装满之零数必须以缓冲材料塞满.

Poles	Bag PCS	Inner Carton/Bag	Inner Carton/Outer Carton	CARTON/PCS
08	1000	15	2	30K
30	200	15	2	6K

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±0.2°

视角



东莞市思索连接器有限公司

SWB CONNECTORS CO.,LTD

料号: 1271FV-XXK-9TXXXX-02

名称:
1.27mm Straight Female Header

单位	比例	页次	版本	编号
MM	1:1	1/1	A	013

核准	审查	制作	日期
		Mali	2019/10/10

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
----	----	------	--------	-----	----

1 2 3 4 5 6 7 8